

**Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych**

| Lp. | Jednostka                            | Zabezpieczenia przeciwpożarowe   | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe   |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 1.  | Urząd Miasta                         | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (ul. Wieniawska 14)<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (ul. Narutowicza 37/39, Rynek 8) | - kraty i drzwi do wyjaśnienia<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur<br>- całodobowa ochrona schroniska dla zwierząt  |
| 2.  | Zarząd Nieruchomości Komunalnych     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - kraty w oknach budynku (parter p.(5,6,7,8.), IIp. (209), IIIp. (308,309), szyby antywłamaniowe p. 1,2,3)<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (kasa, czyszcze, wejście główne)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (kraty wewnętrzne: czyszcze, kasa) |
| 3.  | Miejski Urząd Pracy                  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu<br>- hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne 9 sztuk   | - kraty w oknach archiwum na poziomie przyziemia<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 4.  | Straż Miejska Miasta Lublin          | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 9 gaśnic<br>-hydranty wewnętrzne 4 sztuki  | - wejścia na piętra zabezpieczone zamkami szyfrowymi<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 5.  | Galeria Labirynt                     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 6 gaśnic   | - kraty w oknach od strony klatki schodowej (ul. Grodzka 5a), okna w budynku ul. Grodzka 3 od strony ulicy<br>- czynne elektroniczne alarmy alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną  |
| 6.  | Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | -----   |
| 7.  | Teatr im. Hansa Christiana Andersena | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 34 sztuki<br>- system ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (sala widowiskowa – parter i I piętro)<br>- stałe urządzenie gaśnicze   | - kraty w oknach piwnic do pierwszej kondygnacji, pomieszczenia administracji i holu sali widowiskowej)<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | <p>uruchamiane automatycznie (kurtyna wodna – sala widowiskowa – parter)</p> <p>-system automatycznie sygnalizujący powstawanie pożaru, w miejscu gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, Securitas SP z o.o.</p> <p>-hydranty zewnętrzne</p> <p>-hydranty wewnętrzne 10 sztuk</p> | <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (drzwi ewakuacyjne zamykane od wewnątrz na haki metalowe, 20 zamków patentowych, brama obrotowa 3m)</p>  |
| 8.  | Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 3 sztuki gaśnic w budynku nr 1 i 1 sztuka n budynku nr 2</p>  | <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, monitoring wewnętrzny 5 kamer</p> <p>- kraty tylko w pokojach używanych przez administrację na parterze i w podpiwniczeniu</p>  |
| 9.  | Centrum Kultury                                     | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 37 gaśnic</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</p> <p>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka</p> <p>- hydranty wewnętrzne 7 sztuk</p>   | <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</p> <p>- całodobowy dyżur portiera + monitoring</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>  |
| 10. | Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice”                   | Nie dotyczy  | <p>- 2 z 19 okien okratowane w lokalu przy ul. Krańcowej 106, 7 okratowanych z 19 okien w lokalu filii</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (ul. Krańcowa 106 i ul. Hutnicza 28A)</p> |
| 11. | Dzielnicy Dom Kultury „Węglin”                      | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p>   | <p>- system alarmowy</p>   |
| 12. | Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”                | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 15 gaśnic</p> <p>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk</p>  | <p>- kraty w oknach (ul. Grodzka 11 – parter – wszystkie okna)</p> <p>- kraty oddzielające I piętro od parteru (ul. Chrobrego 18)</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku (Grodzka 11, Chrobrego 18)</p>                             |
| 13. | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2                        | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 9 gaśnic</p> <p>- urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm tylko</p>  | <p>- okna okratowane ( wszystkie na parterze i częściowo na I piętrze)</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, ochrona elektroniczna i radiowa „Altest”</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p>   |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   | <p>w miejscu chronionego obiektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru</li> <li>- hydranty zewnętrzne</li> <li>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki</li> </ul> | <p>(7:30-20:00)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stały dozór na zewnątrz budynku</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> </ul>   |
| 14. | Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach (Hutnicza 20, Kunickiego 35, Krańcowa 106, Kleeberga 12a, Lwowska 6, Żelazowej Woli 7, Przyjaźni 11a, Kunickiego 89, Sympatyczna 16, Leonarda 16 – parter, Nalkowskich 102)Nadbystrzycka 85</li> <li>- szyby antywłamaniowe (ul. Rynek 11)</li> <li>- instalacja alarmowa (Peowiaków 12, Hutnicza 20, Poniatowskiego 4, Kunickiego 35, Zuchów 2, Krańcowa 106, Lwowska 6, Głęboka 8a, Krężnicka 125, Nalkowskich 102)</li> <li>- kraty w drzwiach (Krańcowa 106, Rynek 11, Juranda 7 – I piętro, Kiepur 5)</li> <li>- monitoring całodobowy ( ul. Hutnicza 20, Poniatowskiego 4, Kunickiego 35, Zuchów 2, Krańcowa 106, Lwowska 6, Głęboka 8a, Krężnicka 125, Nalkowskich 102)</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (ul. Peowiaków 12, Kościelna 7a - I piętro, Peowiaków 12 - I piętro, Hutnicza 20, Krochmalna 47, Kleeberga 12a, Poniatowskiego 4, Kunickiego 35, Zuchów 2, Lwowska 6, Żelazowej Woli 7, Grażyny 13, Wajdeloty 20, Kasztanowa 1, Przyjaźni 11a, Głęboka 8a, Rynek 11, Kruczkowskiego 14 I piętro, Juranda 7 - I piętro, Sympatyczna 16, Braci Wieniawskich 5, Nadbystrzycka 85, Kiepur 5,Nalkowskich 102)</li> </ul> |
| 15. | Szkołne Schronisko Młodzieżowe                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka</li> <li>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</li> <li>- okratowane okna</li> <li>- wywoływanie alarmu w miejscu</li> </ul>  |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  |  | chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu   |
| 16. | Dom Dziecka im. J. Korczaka                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne 5 sztuk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku (budynek główny)</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> </ul>  |
| 17. | Środowiskowy Dom Samopomocy „KALINA”                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur oraz urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (przyciski przy każdym wyjściu oraz na każdym piętrze drogi ewakuacji)</li> <li>- hydranty wewnętrzne 15 sztuk</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> <li>- okratowane okna w budynku</li> </ul>  |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej „Betania”                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 20 gaśnic</li> <li>- urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, budynek mieszkalny A i B</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (45 przycisków)</li> <li>- hydrant zewnętrzny 1 sztuka</li> <li>- hydranty wewnętrzne budynek mieszkalny A 14 sztuk, budynek mieszkalny 4 sztuki</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz lokalu w budynku mieszkalnym B</li> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną, budynki mieszkalne A i B</li> </ul>      |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej „Kalina”                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, gabinet zabiegowy I piętro</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru</li> <li>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</li> <li>- hydranty wewnętrzne 15 sztuk</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (część administracyjna – alarm antywłamaniowy i rolety)</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</li> </ul> |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 26 gaśnic</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (klatka schodowa, pok. nr 1 opiekunowie)</li> <li>- hydranty wewnętrzne, budynek A-</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach (budynek A-1 9 okien parter, budynek A-2 4 okna I piętro, budynek stołówki i kuchni 4 okna parter)</li> <li>- drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> </ul>   |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | 1 8 sztuk, budynek stołówki kuchni<br>1 sztuka   |   |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ul. Głowackiego 25 gaśnic. ul. Miernicza 6 gaśnic<br>- urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur<br>- hydranty zewnętrzne ul. Głowackiego 2 sztuki. ul. Miernicza 2 sztuki<br>-hydranty wewnętrzne ul. Głowackiego 12 sztuk, ul. Miernicza 4 sztuki | - kraty w oknach ul. Głowackiego dział finansowo-księgowy, pomieszczenia magazynowe, archiwum, pomieszczenie rehabilitacji, sekretariat i gabinet dyrektora<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno - alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michalisowej  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (cały budynek)  | - kraty w oknach (piwnice i parter)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (domofon, system alarmowy)<br>- stały dozór na zewnątrz budynku (kamery, monitoring)<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur  |
| 23. | Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne ul. Poturzyńska 1 4 sztuki, ul. Lwowska 28 4 sztuki, ul. Nalkowskich 3 sztuki<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 24. | Ośrodek Adaptacyjno-Opiekuńczy                   | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- okratowane okna<br>- wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresta alarmu  |
| 25. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, ul. Zemborzycza 82<br>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu<br>- hydranty zewnętrznie<br>- hydranty wewnętrzne ul. Zemborzycza 82   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur  |
| 26. | Pogotowie Opiekuńcze                             | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - kraty w oknach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne  |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- hydranty wewnętrzne korytarz w piwnicy 1 sztuka</li> </ul>   | <p>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> </ul>   |
| 27. | Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne</li> <li>- hydranty zewnętrzne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach Sali rekreacyjnej oraz w oknach na parterze budynku mieszkalnego)</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> </ul>   |
| 28. | Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny w Lublinie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu ul. Kilińskiego 12, ul. Mineralna 21, ul. Gen. B. Ducha 38, ul. Narutowicza 32</li> <li>- hydranty wewnętrzne ul. Narutowicza 32</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (Domy Rodzinne ul. Ducha 38 i Mineralna 21)</li> </ul>  |
| 29. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach (MOS ul. Zakładowa 11A – okna w podpiwniczeniu, kasie, pokojach hotelowych)</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (MOS ul. Zakładowa 11A – podwójne drzwi metalowe z blokadą)</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> </ul>   |
| 30. | Miejski Zespół Żłobków w Lublinie                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne 31 sztuk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach (Żł.-1 2 okna w pokoju intendentki, 2 okna w magazynie gospodarczym; Żł-3 1 okno w pokoju intendentki, 1 okno w magazynie żywności; Żł-4 2 okna w magazynie żywności, Żł-6 2 okna filtr, 2 okna w stołówce; Żł-7 2 okna w magazynie żywności, 1 okno w magazynie gospodarczym, drzwi balkonowe; Żł-8 okna w 2 magazynach gospodarczych)</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> </ul> |
| 31. | Przedszkole Nr 2                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru</li> <li>-hydranty zewnętrzne</li> <li>- hydranty wewnętrzne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach kancelarii i magazynie warzyw</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkow</li> <li>- stały dozór wewnątrz lokalu</li> </ul>   |
| 32. | Przedszkole Nr 3                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach kancelarii i gabinetu dyrektora oraz w magazynie warzyw</li> </ul>   |

|     |                   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|
|     |                   |   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 33. | Przedszkole Nr 4  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka   | - okna okratowane wszystkie<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 34. | Przedszkole Nr 5  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydrant zewnętrzny<br>- hydrant wewnętrzny                             | - okna okratowane, 3 kraty w budynku przy ul. Spokojnej, 4 kraty w budynku przy AL. Racławickich<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku (ul. Spokojna 13 )<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno -alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną |
| 35. | Przedszkole Nr 6  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie, 2 gaśnice pianowe | - okna okratowane<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku i na zewnątrz   |
| 36. | Przedszkole Nr 7  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach kancelarii<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 37. | Przedszkole nr 9  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach (część parteru)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 38. | Przedszkole Nr 10 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka   | - kraty w oknach kancelarii i gabinetu referenta d/s żywienia<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz lokalu  |
| 39. | Przedszkole Nr 11 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 7 sztuk  | - okratowane okna na parterze budynku, w których znajdują się komputery<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 40. | Przedszkole Nr 12 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 41. | Przedszkole Nr 13 | - zgodne z przepisami o ochronie  | - kraty w oknach magazynu i   |

|     |                   |  |  |
|-----|-------------------|--|--|
|     |                   | przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne  | kancelarii<br>- drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 42. | Przedszkole Nr 14 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | -----  |
| 43. | Przedszkole Nr 15 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstawania pożaru<br>- hydranty zewnętrzne prz wejściu do przedszkola   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 44. | Przedszkole Nr 16 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno -alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną |
| 45. | Przedszkole Nr 18 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno -alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną           |
| 46. | Przedszkole Nr 19 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - kraty w oknach na parterze w gabinecie dyrektora, referenta i magazynie żywnościowym<br>- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 47. | Przedszkole Nr 22 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstawania pożaru<br>- hydranty wewnętrzne  | - kraty w oknach kancelarii, magazynie, pokoju referenta<br>- stały dozór wewnątrz budynku (dozorcy nocni)   |
| 48. | Przedszkole Nr 25 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki  | - okna okratowane na parterze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 49. | Przedszkole Nr 26 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu, klatka schodowa czujniki przeciw dymne<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstawania pożaru, 4 przyciski<br>- hydranty wewnętrzne 4 sztuki | - kraty w oknach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 50. | Przedszkole Nr 28 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 3 w budynku   | - kraty w oknach sali komputerowej<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki   |

|     |                   | głównym   | wielozastawkowe  |
|-----|-------------------|---|--|
| 51. | Przedszkole Nr 31 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                   | - kraty w oknach (gabinet dyrektora, magazyny, piwnice)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku                                  |
| 52. | Przedszkole Nr 32 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka | - kraty w oknach w gabinecie dyrektora, samodzielnego referenta<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, okratowane drzwi w gabinecie dyrektora<br>- stały dozór wewnątrz lokalu |
| 53. | Przedszkole Nr 33 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- okratowane okna w pomieszczeniach; dyrektora, referenta, magazynie oraz pomieszczeniu kuchni<br>- stały dozór wewnątrz lokalu          |
| 54. | Przedszkole Nr 34 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu  |
| 55. | Przedszkole Nr 35 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku (ul. Błękitna 5)  |
| 56. | Przedszkole Nr 36 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 57. | Przedszkole Nr 37 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki | - okratowane okna<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 58. | Przedszkole Nr 39 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                   | -----  |
| 59. | Przedszkole Nr 40 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                   | -okratowane okna<br>wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>-stały dozór wewnątrz lokalu   |
| 60. | Przedszkole Nr 42 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 61. | Przedszkole Nr 43 | - zgodne z przepisami o ochronie  | - kraty w oknach gabinetu dyrektora  |

|     |                   |  |  |
|-----|-------------------|--|--|
|     |                   | przeciwpożarowej   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku (dozór nocny)   |
| 62. | Przedszkole Nr 44 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - kraty w oknach w gabinecie dyrektora i pokoju referenta<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu                                       |
| 63. | Przedszkole Nr 45 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu<br>- hydranty wewnętrzne 4 sztuki | - okna okratowane<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 64. | Przedszkole Nr 46 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki  | - kraty w oknach piwnic, 2 kancelarii i pokoju zaopatrzeniowca<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku                                 |
| 65. | Przedszkole Nr 47 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki  | - kraty w oknach pokoju kancelarii przedszkola, gabinecie dyrektora, pokoju referenta, magazynie spożywczym<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 66. | Przedszkole Nr 48 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki  | - kraty w oknach (gabinet dyrektora, Wicedyrektora, sekretariat)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur |
| 67. | Przedszkole Nr 49 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki                                    | - kraty w oknach (2 okna, magazyn żywnościowy i gabinet intendenta)  |
| 68. | Przedszkole Nr 50 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki  | - kraty w oknach (kancelaria przedszkola)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz lokalu   |
| 69. | Przedszkole Nr 52 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 70. | Przedszkole Nr 53 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki   |

|     |                   |  |   |
|-----|-------------------|--|---|
|     |                   | - hydranty wewnętrzne 2 sztuki   | wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 71. | Przedszkole Nr 54 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur<br>- stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie<br>- hydranty zewnętrzne | - kraty w oknach (gabinet dyrektora, kancelaria)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku                        |
| 72. | Przedszkole Nr 56 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty zewnętrzne 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki   | - kraty w oknach (2 w kancelarii, 1 w pokoju intendencji)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku |
| 73. | Przedszkole Nr 57 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne 2 sztuki   | -kraty w oknach (częściowo na parterze - kancelaria, pokój nauczycielski)<br>-wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz lokalu |
| 74. | Przedszkole Nr 58 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne  | -kraty w oknach (gabinet dyrektora i wicedyrektora, gabinet referenta)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe                                    |
| 75. | Przedszkole Nr 59 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki   | -----   |
| 76. | Przedszkole Nr 63 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty zewnętrzne 7 sztuk   | - kraty w oknach (gabinet dyrektora, kancelaria, magazyn żywności, leżakowanie)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe                           |
| 77. | Przedszkole Nr 64 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - okna częściowo okratowane<br>- drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 78. | Przedszkole Nr 65 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne 1 sztuka  | - wszystkie okna okratowane<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>dozorca nocny                            |
| 79. | Przedszkole Nr 66 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne 2 sztuki  | - okratowane jedno okno w kancelarii<br>- drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku, monitoring                    |

|     |                   |  |   |
|-----|-------------------|--|---|
|     |                   |  | zewnątrzny – 3 kamery   |
| 80. | Przedszkole Nr 67 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (czujniki dymne we wszystkich pomieszczeniach)<br>-hydranty wewnętrzne 25 sztuk | - okratowane okna (niski parter w DS.-1<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (drzwi wejściowe do przedszkola dodatkowo bramka - krata)<br>- stały dozór na zewnątrz i wewnątrz budynku |
| 81. | Przedszkole Nr 69 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 4 sztuki  | - kraty w oknach na parterze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>-stały dozór wewnątrz budynku   |
| 82. | Przedszkole Nr 70 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | -----   |
| 83. | Przedszkole Nr 72 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne   | - kraty w oknach kancelarii i piwnic<br>-stały dozór wewnątrz budynku   |
| 84. | Przedszkole Nr 73 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru 2 przyciski<br>- hydranty wewnętrzne   | -kraty w oknach<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu   |
| 85. | Przedszkole Nr 74 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk  | -okratowane okna w kancelarii -<br>wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 86. | Przedszkole Nr 75 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk  | - kraty w oknach w gabinecie dyrektora<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (drzwi wejściowe zewnętrzne)<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku                               |
| 87. | Przedszkole Nr 76 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne   | -okratowane okna w pomieszczeniu kancelarii i pokoju samodzielnego referenta<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz lokalu                                     |
| 88. | Przedszkole Nr 77 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne 2 sztuki  | - kraty w oknach (pomieszczenie intendenta, magazyn żywności)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz lokalu  |
| 89. | Przedszkole Nr 78 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru 2   | -kraty w oknach (kancelaria przedszkola)<br>-wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki   |

|     |                        |  |   |
|-----|------------------------|--|---|
|     |                        | przyciski  | wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu   |
| 90. | Przedszkole Nr 79      | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki  | -wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>-stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu  |
| 91. | Przedszkole Nr 81      | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka   | -kraty w oknach w 5 pomieszczeniach<br>-wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 92. | Przedszkole Nr 83      | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 93. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk   | - kraty w oknach na parterze i w sali komputerowej<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 94. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 95. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru 1 przycisk<br>-hydranty wewnętrzne 6 sztuk  | -częściowo okratowane okna na parterze<br>-wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu  |
| 96. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu, w kuchni szkolnej<br>-urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru 1 przycisk<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk | - okna są częściowo okratowane<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>-sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur w budynku szkoły<br>- stały dozór wewnętrzny, na zewnątrz monitoring                            |
| 97. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | -zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>-hydranty wewnętrzne 176 sztuk   | - kraty w oknach pomieszczeń sekretariatu, księgowości, Sali 28, Sali 26 – komputerowej, Sali 49<br>-stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku<br>-wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących |

|      |                         |   |   |
|------|-------------------------|---|---|
|      |                         |   | całodobowy dyżur (budynek szkoły)   |
| 98.  | Szkoła Podstawowa Nr 10 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń Dyrektora, Kancelarii, oraz Sali komputerowej<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 99.  | Szkoła Podstawowa Nr 14 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły – 1 przycisk<br>- hydranty wewnętrzne | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku  |
| 100. | Szkoła Podstawowa Nr 20 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki   | - kraty w oknach w 4 pomieszczeniach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku  |
| 101. | Szkoła Podstawowa Nr 21 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 16 sztuk   | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze starej części budynku,<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 102. | Szkoła Podstawowa Nr 23 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń: sekretariatu, gabinetu dyrektora, wicedyrektora, księgowości, pomieszczenie intendentki, pokoju nauczycielskim, gabinecie pedagoga, sali komputerowej i w oknie na korytarzu na I piętrze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku |
| 103. | Szkoła Podstawowa Nr 24 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku<br>- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 104. | Szkoła Podstawowa Nr 25 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 4 sztuki   | - kraty w oknach na parterze i niskim parterze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 105. | Szkoła Podstawowa Nr 27 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń I, II i III segmentu – sale na parterze, pracownia komputerowa, pokój nauczycielski<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne  |

|      |                         |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
|      |                         |  | <p>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p>   |
| 106. | Szkoła Podstawowa Nr 28 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu przy ul. Radości 13 (sekretariat, gabinet Dyrektora, pokój administracji, sieci komputerowe)</p> | <p>- kraty w oknach budynku przy ul. Radości 13</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku przy ul. Radości 13</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (ul. Radości 13)</p>                                |
| 107. | Szkoła Podstawowa Nr 29 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły</p>   | <p>- kraty w oknach pomieszczeń sal komputerowych, sekretariatu, księgowości, gabinetu pedagoga)</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p>   |
| 108. | Szkoła Podstawowa Nr 30 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły, 1 przycisk</p> <p>- hydranty wewnętrzne 7 sztuk</p>  | <p>- okna są częściowo okratowane</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</p> |
| 109. | Szkoła Podstawowa Nr 31 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- - hydranty wewnętrzne 6 sztuk</p>  | <p>- kraty w oknach pomieszczeń sekretariatu, gabinetu Dyrektora, księgowości, kierownika gosp., kuchni, magazynu intendenta oraz pracowni komputerowej.</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p>   |
| 110. | Szkoła Podstawowa Nr 32 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty zewnętrzne</p> <p>- hydranty wewnętrzne</p>   | <p>- kraty w oknach pomieszczeń sekretariatu, pokoju Księgowej, gabinetu logopedy, pokoju Kierownika gospodarczego, szatni</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku (stały monitoring wizyjny)</p>  |
| 111. | Szkoła Podstawowa Nr 34 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły</p> <p>- hydranty wewnętrzne 5 sztuk</p>  | <p>- kraty w oknach pomieszczeń: pracowni komputerowej, sekretariatu, księgowości, pokoju nauczycielskim, kierownika gospodarczego</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne</p>   |

|      |                         |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
|      |                         |  | <p>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p>   |
| 112. | Szkoła Podstawowa Nr 38 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – u dozorczy obiektu</p> <p>- hydranty wewnętrzne 12 sztuk</p>             | <p>- kraty w oknach pomieszczeń księgowości, pokoju nr 1 i 2</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- czynne systemy alarmujące w lokalu al</p> <p>alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</p>                                      |
| 113  | Szkoła Podstawowa Nr 40 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty zewnętrzne 2 sztuki</p> <p>- hydranty wewnętrzne 11 sztuk</p>   | <p>- kraty w oknach w piwnicy i na parterze</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku-kamery</p>   |
| 114  | Szkoła Podstawowa Nr 42 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły</p>   | <p>- kraty w oknach</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p>  |
| 115  | Szkoła Podstawowa Nr 43 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty wewnętrzne 21 sztuk</p>   | <p>- kraty w oknach na parterze od strony patio, w pomieszczeniach biblioteki i księgowości</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</p> |
| 116  | Szkoła Podstawowa Nr 46 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły (1 przycisk – system dzwonek, sterownik w budynku GM8)</p> <p>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk</p> | <p>- kraty w oknach 4 pomieszczeń</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>  |
| 117  | Zespół Szkół Nr 9       | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p>   | <p>- kraty w oknach pomieszczeń Sali komputerowej, biblioteki, pomieszczeń biurowych, świetlicy, klasopracowni na parterze, holu na I piętrze</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p>  |
| 118  | Szkoła Podstawowa Nr 48 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie</p>  | <p>- kraty w oknach pomieszczeń</p>  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  | przeciwpożarowej   | pracowni komputerowej, kuchni, stołówki, harcówki, oddziału przedszkolnego, sekretariatu, księgowości, gab. dyrekcji<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku |
| 119 | Szkoła Podstawowa Nr 51                      | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 28 sztuk  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobową ochronę   |
| 120 | Szkoła Podstawowa Nr 52                      | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły (przycisk przed głównym wejściem do budynku szkoły szt. 1)<br>- hydranty wewnętrzne 13 sztuk | - kraty antywłamaniowe w oknach części administracyjnej i kuchni<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 121 | Szkoła Podstawowa Przy Pogotowiu Opiekuńczym | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka  | - kraty w oknach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu  |
| 122 | Szkoła Muzyczna I i II stopnia               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk   | - kraty w oknach na parterze, sali koncertowej, sali 26, 35, 208<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 123 | Gimnazjum Nr 1                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - okna są częściowo okratowane – parter, I piętro, II piętro<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur   |
| 124 | Gimnazjum Nr 2                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk   | - kraty w oknach pomieszczeń sekretariatu, kadr, z-cy dyrektora oraz na parterze budynku<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 125 | Gimnazjum Nr 3                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk   | - kraty w oknach pomieszczeń administracji szkoły – pokoje 8, 9, 11, 12, 13<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki  |

|      |                    |   |   |
|------|--------------------|---|---|
|      |                    |   | wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu  |
| 126. | Gimnazjum Nr 5     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły – 1 przycisk<br>- hydranty wewnętrzne 7 sztuk | - kraty w 7 oknach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 127. | Gimnazjum Nr 7     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk  | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 128. | Zespół Szkół Nr 10 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń sekretariatu, gabinetów dyrekcji, sal komputerowych, księgowości i pokoju nauczycielskiego<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu  |
| 129. | Gimnazjum Nr 9     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 9 sztuk  | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku oraz pracowni komputerowej na II piętrze<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| 130. | Gimnazjum Nr 10    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 131. | Gimnazjum Nr 11    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 7 sztuk  | - kraty w oknach gabinetu dyrektora i wicedyrektorów, sekretariatu, 3 sal komputerowych, serwerowni, pokoju nauczycielskiego i sali konferencyjnej<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku przy ul. Radości 13<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu |
| 132. | Gimnazjum Nr 12    | - zgodne z przepisami o ochronie  | - kraty w oknach pomieszczeń  |

|      |                 |  |  |
|------|-----------------|--|--|
|      |                 | przeciwpożarowej   | biurowych, pracowni komputerowych, biblioteki<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku  |
| 133. | Gimnazjum Nr 14 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki  | - kraty w oknach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 134. | Gimnazjum Nr 15 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - kraty w oknach pomieszczeń pracowni komputerowych, sekretariatu, gabinetów dyrekcji, kadr, biblioteki i pracowni technicznej<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 135. | Gimnazjum Nr 16 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydrant zewnętrzny 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru w budynku szkoły<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (toalety na I i II piętrze) | - kraty w oknach większości pomieszczeń na parterze (wszystkie gabinety) oraz w oknach pracowni komputerowych<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu |
| 136. | Gimnazjum Nr 17 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki   | - kraty w oknach pomieszczeń biurowych na parterze, części pomieszczeń klas lekcyjnych na parterze, pracowni komputerowych na II piętrze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, okratowane<br>drzwi pomieszczeń pracowni komputerowych<br>- stały dozór wewnątrz budynku   |
| 137. | Gimnazjum Nr 18 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, 4 sal na I piętrze, w sanitariatach, korytarzu i holu (I i II piętro budynku)<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |

|      |                             |   |   |
|------|-----------------------------|---|---|
|      |                             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> <li>- monitoring</li> <li>- czujniki ruchu w salach komputerowej, bibliotece, konferencyjnej</li> </ul>  |
| 138. | Gimnazjum Nr 19             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okna są częściowo okratowane</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</li> </ul>  |
| 139. | I Liceum Ogólnokształcące   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń księgowości, sekretariatu, gabinetu stomatologicznego, gab. pielęgniarskiego i 1 pracowni inf.</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> </ul>   |
| 140. | II Liceum Ogólnokształcące  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 przycisk)</li> <li>- stałe urządzenie gaśnicze uruchamiane automatycznie (tryskaczowe – 4 piętro nowa klatka schodowa)</li> <li>- hydranty wewnętrzne 12 sztuk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> </ul>  |
| 141. | III Liceum Ogólnokształcące | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (2 przyciski)</li> <li>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> </ul>   |
| 142. | IV Liceum Ogólnokształcące  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne 5 sztuk</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń biurowych i sal znajdujących się na parterze i I piętrze oraz pracowni komputerowych</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- drzwi antywłamaniowe w pracowniach komputerowych</li> <li>- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny</li> <li>- dozór nocny wewnątrz budynku</li> </ul> |
| 143. | V Liceum Ogólnokształcące   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 przycisk)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń suterenu, wysokiego parteru – 2 sale komputerowe, 4 sale lekcyjne, sekretariat, pokój dyrektora</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne</li> </ul>  |

|      |                               |   |   |
|------|-------------------------------|---|---|
|      |                               | - hydranty wewnętrzne 12 sztuk  | zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku, monitoring   |
| 144. | VI Liceum Ogólnokształcące    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk  | - kraty w oknach pomieszczeń sal komputerowych – I i II piętro, sekretariatu i księgowości – parter, wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze, sal gimnastycznych<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku |
| 145. | VII Liceum Ogólnokształcące   | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne 7 sztuk   | - kraty w oknach pomieszczeń sal komputerowych, pomieszczeń biurowych i sal lekcyjnych na parterze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku  |
| 146. | VIII Liceum Ogólnokształcące  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 przycisk)<br>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk    | - kraty w oknach sal komputerowych<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur  |
| 147. | IX Liceum Ogólnokształcące    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki                                      | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku i w oknach pracowni komputerowych<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |
| 148. | XXIII Liceum Ogólnokształcące | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 10 sztuk   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór na zewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur   |
| 149. | Zespół Szkół Nr 1             | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu, kłapa oddymiająca klatkę schodową, segment 6<br>- hydranty zewnętrzne | - kraty w oknach pomieszczeń Segmentu Nr 1 – parter<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z  |

|      |                                      |   |   |
|------|--------------------------------------|---|---|
|      |                                      | - hydranty wewnętrzne 16 sztuk  | powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur  |
| 150. | Zespół Szkół Nr 3                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru, 2 przyciski<br>- hydranty wewnętrzne 10 sztuk   | - kraty w oknach na parterze w pomieszczeniach administracyjno – biurowych, księgowości i biblioteki oraz na I piętrze przy niższej części dobudowanego budynku<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnętrzny i na zewnątrz budynku |
| 151. | Zespół Szkół Nr 4                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk  | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na I kondygnacji budynku szkoły i częściowo na parterze<br>- drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnętrzny budynku   |
| 152. | Zespół Szkół Nr 5                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (portiernia i centrala ochrony)<br>- hydranty wewnętrzne 18 sztuk  | - stały dozór wewnętrzny budynku<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur  |
| 153. | Zespół Szkół Nr 6                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 przycisk)<br>- hydranty zewnętrzne 3 sztuki<br>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki   | - krata w oknie księgowości<br>- stały dozór wewnętrzny i na zewnątrz budynku   |
| 154. | Zespół Szkół Nr 7                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń ZDM – piwnice, ZDS – parter, ZAK – sala informacyjna i biura<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe   |
| 155. | Zespół Szkół Nr 8                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, w kotłowni<br>- stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie tylko w kotłowni<br>- hydranty wewnętrzne 6 sztuk | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur  |
| 156. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej   | - kraty w oknach pomieszczeń sal komputerowych, administracji, księgowości, kadr<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne  |

|      |                                      |  |  |
|------|--------------------------------------|--|--|
|      |                                      |  | <p>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p>   |
| 157. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty wewnętrzne</p>  | <p>- okna są częściowo okratowane</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</p>   |
| 158. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru</p> <p>- hydranty wewnętrzne</p>   | <p>- kraty w oknach w podpiwniczeniu i na parterze szkoły</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- monitoring radiowy</p> <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</p>          |
| 159. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p>   | <p>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku – część kancelaryjna i kadrowa oraz w oknach pracowni komputerowych</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p>   |
| 160. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty wewnętrzne 3 sztuki</p>   | <p>- kraty w oknach parter-całość, I-piętro - sale komputerowe, biblioteka</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</p> <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur, MIRO</p> |
| 161. | Zespół Szkół Budowlanych             | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty zewnętrzne 2 sztuki</p> <p>- hydranty wewnętrzne 16 sztuki</p>  | <p>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p>   |
| 162. | Zespół Szkół Ekonomicznych           | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</p> <p>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (12 przycisków)</p> <p>- hydranty wewnętrzne 10 sztuk</p> | <p>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się w najniższej kondygnacji budynku</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz budynku</p> <p>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących</p>                               |

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
|      |   |  | całodobowy dyżur (firma ochrony mienia)   |
| 163. | Zespół Szkół Elektronicznych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (gabinet dyrektora, sekretariat, pracownia komputerowa, sala 24 i 64 w budynku szkolnym i budynku warsztatów szkolnych)</li> <li>- hydranty wewnętrzne 55 sztuk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku głównego oraz warsztatów szkolnych</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku szkoły</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> </ul>                     |
| 164. | Zespół Szkół Energetycznych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie</li> <li>- hydranty zewnętrzne</li> <li>- hydranty wewnętrzne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku oraz sal komputerowych</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> </ul>  |
| 165. | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru</li> <li>- hydranty wewnętrzne 16 sztuk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku oraz w suterenie</li> <li>- okna antywłamaniowe</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> </ul> |
| 166. | Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku (3 kamery)</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur</li> </ul>   |
| 167. | Zespół Szkół Samochodowych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne 10 sztuk</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty we wszystkich oknach na parterze</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)</li> </ul>   |
| 168. | Zespół Szkół Samochodowych im. ST. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku głównego, pomieszczenia obróbki ręcznej znajdującego się na I piętrze oraz magazynu znajdującego się w budynku 2</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne</li> </ul>  |

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
|      |   |   | <p>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (SKP – diagnostyka – alarmuje dozór obiektu w portierni)</li> <li>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (diagnostyka samochodowa)</li> </ul> |
| 169. | Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka</li> <li>- hydranty wewnętrzne 17 sztuk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (szkoła, internat, warsztaty)</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur - firma ochrony mienia</li> </ul>   |
| 170. | Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty wewnętrzne</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach na parterze</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> </ul>  |
| 171. | Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty zewnętrzne</li> <li>- hydranty wewnętrzne</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach w sali komputerowej, boksach, szatni, sali hotelowej i powielarni</li> <li>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wewnętrznej</li> </ul>   |
| 172. | Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach 10 pomieszczeń – sekretariat i dolny parter</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku</li> <li>- stały dozór na zewnątrz budynku (monitoring)</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur - firma ochrony mienia SOLID SEKURITY</li> </ul>  |
| 173. | Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- hydranty zewnętrzne 2 sztuki</li> <li>- hydranty wewnętrzne 16 sztuk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze oraz w oknach sal komputerowych</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynku szkoły i internatu</li> <li>- stały dozór na zewnątrz budynku szkoły</li> <li>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (szkoła – sale</li> </ul>   |

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
|      |   |   | komputerowe)<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (szkoła)  |
| 174. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenia automatycznie sygnalizujące powstawanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur,<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru<br>- stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie, 2 gaśnice proszkowe przy ul. Pogodnej 54 i 2 gaśnice proszkowe przy ul. L. Herc 4<br>-<br>- hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne 18 sztuk | - kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się w budynkach przy ul. L. Herc 4<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu, (ul. L. Herc4 i ul. Pogodna 54)   |
| 175. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej                 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 5 sztuk  | - okratowane okna na parterze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły i internatu  |
| 176. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie                                       | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenia automatycznie sygnalizujące powstawanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur,<br>- w posiadaniu 2 strefy przeciwpożarowe odcinające drzwiami EI 60<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu<br>- hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne   | - kraty w oknach<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu<br>- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur<br>- urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu |
| 177. | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Lublinie                                     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej<br>- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (kotłownia gazowa – alarm przeciwpożarowy, urządzenia oddymiające na dwóch klatkach ewakuacyjnych)<br>- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru  | - kraty w oknach na poziomie podpiwniczenia, I piętro-pomieszczenie księgowości, pomieszczenie intendenta<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku   |

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
|      |  | (szkolny dzwonek alarmowy)<br>- hydranty wewnętrzne 8 sztuk   |   |
| 178. | Poradnia Psychologiczno -<br>Pedagogiczna Nr 1 | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka  | - wszystkie drzwi zewnętrzne<br>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki<br>wielozastawkowe<br>- monitoring wewnątrz i na<br>zewnątrz lokalu   |
| 179. | Poradnia Psychologiczno –<br>Pedagogiczna Nr 2 | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej  | - kraty w oknach pomieszczeń<br>budynku znajdującego się przy ul.<br>Kaprysovej 1<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne<br>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki<br>wielozastawkowe   |
| 180. | Poradnia Psychologiczno –<br>Pedagogiczna Nr 3 | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- hydranty zewnętrzne<br>- hydranty wewnętrzne  | - kraty w oknach pomieszczeń<br>znajdujących się na parterze<br>budynku, pokoju 224 na II piętrze<br>oraz zaplecza sekretariatu na I<br>piętrze<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne<br>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki<br>wielozastawkowe     |
| 181. | Zespół Poradni Nr 1                            | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 1 sztuka  | - kraty w oknach wszystkich<br>gabinetów budynku przy ul.<br>Magnoliowej<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne<br>budynku przy ul. Magnoliowej<br>zaopatrzone w co najmniej 2 zamki<br>wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz budynku          |
| 182. | Zespół Poradni Nr 2                            | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego<br>sygnalizowania powstania pożaru<br>- hydranty wewnętrzne 2 sztuki        | - wszystkie drzwi zewnętrzne<br>budynku zaopatrzone w co najmniej<br>2 zamki wielozastawkowe<br>- kraty w oknach na parterze od<br>strony podwórka  |
| 183. | Zespół Poradni Nr 3                            | Nie dotyczy   | Nie dotyczy   |
| 184. | Bursa Szkolna Nr 1                             | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- hydranty wewnętrzne 4 sztuki  | - kraty w oknach pomieszczeń<br>znajdujących się na parterze i w<br>piwnicy budynku<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne<br>budynku zaopatrzone w co najmniej<br>2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz i na<br>zewnątrz obiektu      |
| 185. | Bursa Szkolna Nr 2                             | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego<br>sygnalizowania powstania pożaru (1<br>przycisk)<br>- hydranty wewnętrzne | - kraty w oknach pomieszczeń<br>znajdujących się na parterze i I<br>piętrze budynku od strony<br>podwórka<br>- wszystkie drzwi zewnętrzne<br>budynku zaopatrzone w co najmniej<br>2 zamki wielozastawkowe<br>- stały dozór wewnątrz obiektu |
| 186. | Bursa Szkolna Nr 3                             | - zgodne z przepisami o ochronie<br>przeciwpożarowej<br>- urządzenie ręcznego   | - kraty w oknach pomieszczeń<br>budynku głównego części A i B<br>znajdujących się na parterze   |

|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
|      |  | <p>sygnalizowania powstania pożaru</p> <p>- hydranty wewnętrzne</p>  | <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne budynku zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>   |
| 187. | Bursa Szkolna Nr 5                                       | <p>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>- hydranty zewnętrzne 1 sztuka</p> <p>- hydranty wewnętrzne 11 sztuk</p> | <p>- kraty w oknach budynku głównego: w bibliotece, pomieszczeniach biurowych, na parterze i na I piętrze)</p> <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne budynku zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>- stały dozór wewnątrz obiektów</p> |
| 188. | Rodzinny Dom Dziecka                                     | -----  | <p>- wszystkie drzwi zewnętrzne budynku zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>   |
| 189. | Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | -----   |
| 190. | Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie                  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | -----   |
| 191. | Dom Pomocy Społecznej ul. Ametystowa 22                  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej  | -----   |